

Sicherheitsausrüstung in den verschiedenen Werkstätten

Drehen/ Fräsen konventionell

Sicherheitsschuhe (Klasse1), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse, Schutzbrille
(Taschenmessschieber)

Bankraum

Sicherheitsschuhe (Klasse1), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse, Schutzbrille
(Taschenmessschieber)

Schleifen

Sicherheitsschuhe (Klasse1), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse, Schutzbrille
(Taschenmessschieber)

Werkstoffprüfung

Sicherheitsschuhe (Klasse1), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse „lange Hosen und Ärmel“,
Schutzbrille (Rollmeter od. Meterstab)

Schweißen

Sicherheitsschuhe (Klasse1), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse „lange Hosen und Ärmel“,
Schutzbrille (Rollmeter od. Meterstab)

Konstruktion

Sicherheitsschuhe (Klasse1), Arbeitsmantel oder Arbeitsbluse, Schutzbrille
(Taschenmessschieber)

Laboratoriumsübungen sowie NC – Bereich

keine besonderen Vorgaben, außer wie oben angeführt

**Die Schüler haben sich mit „vollständiger Ausrüstung“ *pünktlich* bei
Unterrichtsbeginn einzufinden!**

Kauf einer Schutzbrille: € 5,00 vor Unterrichtsbeginn!

KONSEQUENZEN im Falle einer nicht vollständigen Ausrüstung:

Der Lehrling hat keinen Werkstätten-Unterricht.

Der Lehrling erhält Zeichen-Aufgaben, die er manuell zu lösen hat.

Der Lehrling holt den versäumten Werkstätten-Unterricht nach.